



wysolenia
Fot.11

uszkodzone spoinowanie
i lico cegieł
Fot.11

zarysowanie
Fot.10

wysolenia
Fot.9

uszkodzone spoinowanie
i lico cegieł

ubytki cegieł, zniszczony murek
Fot.8

ubytki cegieł

schody granitowe i murki do naprawy
Fot.12

odprowadzenie wody zbyt blisko murów kościoła

Fot.7.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 KOSZALIN

TEMAT: REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO p.w. NARODZENIA NMP W ŚWIESZYNIE	NR RYS: K11
ADRES: Świeszyno, powiat koszaliński, nr geod. działki 185	SKALA: 1:50
INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Świeszynie Świeszyno 23, 76-024 Świeszyno	MIEJSCE I DATA: Szczecin, listopad 2017r
RYSBUNEK: ELEWACJA WSCHODNIA	STADIUM: Projekt budowlany
BRANŻA: KONSTRUKCJA EKSPERTYZA	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Dorota Sukienik upr bud nr 8/Sz/99/2000	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Miroslaw Hamberg upr bud nr 48620/1	
OPRACOWAŁ: 	

PROJEKT AUTORSKI DOKUMENTACJA / Copyright reserved projekt jest chroniony zgodnie z art. 1 i 1a ust. 1 ustawy z dnia 27.06.2004 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 1.000.000