

USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
Jacek Musielak
ul. Barlickiego 22/1
tel. 94-342-38-13, kom. 604-569-829
75-077 K O S Z A L N

Pieczęć Zakładu Kominarskiego

USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
ZRZESZONY W KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH
STOWARZYSZENIE ZAWODOWE

Data utworzenia: 2019-09-18

PROTOKÓŁ nr 31/09/2019

Z okresowej kontroli przewodów kominowych
- spalinowych - wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 62 ust. 1 pkt 1C (kontrola nie obejmuje sprawdzenia prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych) - w budynku będącym własnością:

Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

położonym w **Świeszynie**

przy ul. **Świeszyno**

nr 6

Protokół sporządzony przez posiadającego wymagania kwalifikacyjne mistrza kominarskiego (art. 62 ust. 6 pkt. 1) **Jacka Musielaka**

w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz 414) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

~~I. Objęte Kontrolą przewody kominowe mieszczą się w obowiązujących normach.~~

II. Objęte Kontrolą przewody kominowe nie odpowiadają wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień:

- W celu czyszczenia przewodów wentylacyjnych należy zamontować ławy kominarskie na dachu lub drzwiczki wycierowe na strychu w przewodach wentylacyjnych.
- Przewód spalinowy i przewody wentylacyjne zostały wyczyszczone. Zaleca się montaż wkładu stalowego w przewodzie spalinowym od kotła CO gazowego w celu zabezpieczenia przewodu przed destrukcyjnym działaniem spalin.
- Przemurować kominy nad dachem w trybie pilnym. Kominy nad dachem są w bardzo złym stanie.
- Pozostałe przewody bez uwag.
- Ciąg w przewodach kominowych dobry.

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniebdania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.

PROTOKÓŁ SPORZĄDZONO I PODPISANO w dniu 2019-09-18

Protokolarne ustalenia przyjęto do wiadomości

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIESZYNIE
mgr Joanna Rempelwicz

(podpis właściciela - zarządcy budynku)

Protokół sporządził:

MISTRZ KOMINIARSKI

Jacek Musielak

Upr. Nr 7770

Dyplom Mistrza Kominarskiego

(podpis i pieczęć mistrza kominarskiego)