











Rodzaj Gruntu:

NB	nasyp budowlany
	nasyp niekontrolowany
Gb,H	gleba, próchnica
D	drewno
	torf
Nm	namuł
Nmi	namuł ilasty
NmII	namuł pylasty
Nmp	namuł piaszczysty
Kr	kredek
K	kamień
Ż	żwir
Po	pospółka
Pr	piasek grubym
Ps	piasek średni
Pd	piasek drobny
P II	piasek pylasty
PH	piasek próchniczny


Stan Gruntu:

	In	luźny
	szg	średniozagęszczony
	zg	zagęszczony
	zw	zwały
	pzw	półwały
	tpi	twardoplastyczny
	pl	plastyczny
	mpi	miękkoplastyczny

Wilgotność:

S	suchy
MW	malo wilgotny
W	wilgotny
M	mokry
N	nawodniony

Warunki wodne:



ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 94 345-20-02 e-mail: geolog@wp.pl			
--	--	--	--

Objaśnienia symboli użytych w opracowaniu			
Obiekt	Opracował	Data	Podpis
KONIKOWO gm. Świeszyno przebudowa dróg gminnych	mgr Bolesław Plichta upr. CUG 070772	04.2016	