



Fot. nr 1. BIOBLOK MUm75 elewacja NE, komora krat, poletka osadowe



Fot. nr 2. BIOBLOK MUm75 elewacja SW




Fot. nr 3. BIOBLOK MUm75 elewacja SE oraz pompownia ścieków surowych (na pierwszym planie)



Fot. nr 4. BIOBLOK MUm75 pomost obsługowy (+ 2,65 n.p.t.)



Fot. nr 5. Widok z pomostu na barak magazynowy i pompownię ścieków surowych



Fot. nr 6. Komora kraty ręcznej z ociekaczem skratek (kieszka boczna)



Fot. nr 7. Poletka osadowe



Fot. nr 8. Koryto rozdzielcze z rurą dopływu osadu



Fot. nr 9. Słup i sieć napowietrzna nn 0,4 kV na terenie działki do usunięcia