

Rodzaj gruntu:

NB	nasyp budowlany
	nasyp niekontrolowany
Gb,H	gleba, próchnica
D	drewno
	torf
Nm	namuł
Nmi	namuł ilasty
NmII	namuł pylasty
Nmp	namuł piaszczysty
Kr	kredek
K	kamień
Z	żwir
Po	pospółka
Pr	piasek grubym
Ps	piasek średni
Pd	piasek drobny
P II	piasek pylasty
PH	piasek próchniczny

Stan gruntu:


	luźny
	średniozagęszczony
	zagęszczony
	zwarty
	półzwarty
	twardoplastyczny
	plastyczny
	miękkoplastyczny

Wilgotność:

S	suchy
MW	mało wilgotny

W	wilgotny
M	mokry
N	nawodniony

Warunki wodne:



ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 94 345-20-02 e-mail: geolog@wp.pl			
OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU			
Obiekt	Opracował	Data	Podpis
DUNOWO gm. Świeszyno dz. 85/18 - pompownia ścieków	mgr Bolesław Plichta upr. CUG 070772	12.2017	